



INFORME DE OBRAS PÚBLICAS

El presente informe hace referencia al estado de las obras públicas ejecutadas o en proceso del corriente año.

.- VEREDAS EN PARQUE SAN MARTÍN

- **Nombre:** SENDEROS INTERNOS DE H°A° PARQUE SAN MARTIN
- **Descripción:** Construcción de senderos internos ya delimitados por el uso diario de los vecinos que conecten con los principales tanto internos como perimetrales del Parque San Martín.
- **Alcances (beneficiarios e impacto):** Vecinos del área y de la localidad que utilizan las áreas recreativas del Parque San Martín
- **Cooperativa o empresa:** SECOBRAS S.A
- **Fecha de finalización:** Ejecutado
- **Ubicación:** Parque San Martín, entre calles Colón y Av. Pellegrini (34°33'34.3"S 59°06'47.4"W)

.- VEREDA EN CALLE GALVEZ

- **Nombre:** VEREDA GALVEZ
- **Descripción:** Construcción de vereda de H°A° en un lateral de la calle Gálvez para el correcto y seguro tránsito peatonal, debido al deficiente estado en que se encontraba la existente.
- **Alcances (beneficiarios e impacto):** Vecinos del barrio que utilizan la vereda para acceder a sus viviendas y/o paradas de colectivo. Siendo la calle principal para el ingreso al barrio conectando con una avenida.
- **Cooperativa o empresa:** SECOBRAS S.A
- **Fecha de finalización:** Ejecutado
- **Ubicación:** Calle Gálvez entre Av. Pellegrini y calle Azpeitia (34°33'20.5"S 59°06'52.9"W)